

# Biuletyn Jakościowy



Redagowany przez Dział Zarządzania Jakością Dostawców

Szanowni Państwo,

Ze względu na dużą ilość ZN (Zgłoszeń Niezgodności) raportowanych na wskazania FPI podajemy dobrą praktykę jak raportować tego typu niezgodności

Raportowanie wskazań wykrytych podczas kontroli FPI:

Dla każdej sztuki należy podać wielkość i ilość wskazań na każdej sztuce zgodnie z podanym schematem:

FPI wykonano wg CFPM ...

Kwalifikacja wg CFPS ...

Stwierdza się:

X wskazań do .010

X wskazań od .010 do .030

X wskazań od .030 do .060, gdzie X to liczba wskazań

Niezgodne z CFPS ... punkt .....

W każdym Zgłoszeniu Niezgodności na wskazania FPI ma się znajdować informacja, czy wskazania występują lub nie występują w skupiskach (clustrach).

Do każdego Zgłoszenia Niezgodności wykrytego w kontroli FPI dodatkowo należy dołączyć zdjęcia niezgodności z opisem wad.

Powyższy schemat raportowania dotyczy zarówno wskazań punktowych jak i liniowych. W przypadku wskazań liniowych należy podawać długość wskazań.